
5V
Vmotor
5V
Vmotor
IN
OUT
GND
IC2
C7
C5
C1
C4
R12
T12
SL1
IR Rx
VSS
RA0
RA1
RA2
RA3
T0CKI/RA4
MCLR\
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
OSC2
OSC1
VDD
IC1
Q1
C2
C3
R11
R10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
T11
T10
D19
D17
D18
D20
D15
D16
D13
D14
D12
Mauro Pintus
Propeller Clock